

## FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

### IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE

**F10**

Commune CORNEILLA-LA-RIVIERE

Date 2023-10-06

### LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE



Bassin Bassin 2

Voie Rue des Rosiers

Localisation En face Maison N°4

Domaine Domaine public

### IDENTIFICATION DU DESORDRE

Photographie générale



Photographie de l'anomalie



Désordre Boîte de branchement privé non étanche

Quantité 1 u

Réponse à la fumée Nette et Rapide

Réponse au colorant Non déterminé

Surface drainée 200 m<sup>2</sup>

Remarque Couvercle non étanche placé dans un caniveau

### TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE

A la charge de la collectivité

Réhabilitation Mise en place d'un tampon de boîte de branchement

Coût estimé 250 €HT

Gain excompté 2 m<sup>3</sup>/10 mm de pluie