


	SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	FICHE ACTION REGARD DE VISITE	3
		PRIORITE	P1

Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	Maître d'ouvrage	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Opération	Réhabilitation du regard de visite	Cause de l'opération	Elimination d'eaux claires parasites

1. LOCALISATION DU PROJET



Adresse	Rue du Ribéral	Coord. X (L93)	6177817.369 m
Numéro	Regard de visite N°56	Coord. Y (L93)	677929.824 m

2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE

Photographie extérieure



Photographie intérieure



3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE

Forme tampon	Circulaire
Forme cheminée	Circulaire
Dimension cheminée	Ø800
Matériau cheminée	Matériau à base de béton
Profondeur	177

4. ANOMALIES CONSTATEES

Structure	Défaut d'étanchéité
Écoulement	Dépôts / Stagnation
Volume	Infiltration d'ECPP
Etat général	Mauvais
Cause non conforme	ECP

5. PROPOSITION DE TRAVAUX

Nature des travaux	Projection de résine ou de béton spécifique	Estimation du coût
Gains attendus	Elimination de 43.2 m ³ /j	20.8 €HT/m ³ /j
Inconvénients	Surprofondeur (>1,5 m)	
Remarque		900 €HT/u