


	SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	FICHE ACTION REGARD DE VISITE	9
		PRIORITE	P1


Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	Maître d'ouvrage	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Opération	Réhabilitation du regard de visite	Cause de l'opération	Elimination d'eaux claires parasites

1. LOCALISATION DU PROJET



Adresse	Rue du Ruisseau	Coord. X (L93)	6177784.911 m
Numéro	Regard de visite N°150	Coord. Y (L93)	677239.531 m

2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE



3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE

Forme tampon	Circulaire
Forme cheminée	Circulaire
Dimension cheminée	Ø800
Matériau cheminée	Matériau à base de béton
Profondeur	70

4. ANOMALIES CONSTATEES

Structure	
Écoulement	
Volume	Infiltration d'ECPP
État général	Mauvais
Cause non conforme	ECP

5. PROPOSITION DE TRAVAUX

Nature des travaux	Réfection de l'étanchéité du fond de regard	Estimation du coût
Gains attendus	Elimination de 0.86 m ³ /j	581.4 €HT/m ³ /j
Inconvénients		
Remarque		500 €HT/u