

	SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	FICHE ACTION REGARD DE VISITE	17
		PRIORITE	P1

Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	Maître d'ouvrage	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Opération	Réhabilitation du regard de visite	Cause de l'opération	Elimination d'eaux claires parasites

1. LOCALISATION DU PROJET



Adresse	Camí de les Bosigues 1	Coord. X (L93)	6177086.052 m
Numéro	Regard de visite N°252	Coord. Y (L93)	678204.13 m

2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE



3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE

Forme tampon	Circulaire
Forme cheminée	Circulaire
Dimension cheminée	Ø800
Matériau cheminée	Matériau à base de plastique
Profondeur	220

4. ANOMALIES CONSTATEES

Structure	Défaut d'étanchéité
Écoulement	
Volume	Traces d'ECPP
État général	Mauvais
Cause non conforme	ECP

5. PROPOSITION DE TRAVAUX

Nature des travaux	Réfection de l'étanchéité de la cheminée	Estimation du coût
Gains attendus	Elimination de 0.86 m³/j	465.1 €HT/m³/j
Inconvénients	Surprofondeur (>1,5 m)	
Remarque		400 €HT/u