

1:4 000

### Résultats de la campagne des tests au fumigène et des traçages aux colorants



**Ouvrages du réseau d'eaux usées**

- Poste de refoulement ou de relevage
- Station de traitement des eaux usées

**Equipements du réseau d'eaux usées**

- Chasse
- Regard de visite

**Canalisations du réseau d'eaux usées**

- BASSINS PMS
- Bassin 1
- Bassin 2
- Bassin NE
- - - Refoulement

● Points d'injection de la fumée

**Anomalies détectées à la fumée et aux colorants**

- Anomalies positives ou indéterminées
- Boîte de branchement privé non étanche
- Gouttière
- Descente de garage
- Anomalies négatives
- Grille pluviale
- Raccordement privé non étanche

1:6 000

