

1:4 000

### État de santé des tronçons à la suite des inspections télévisées



**Ouvrages du réseau d'eaux usées**

- Poste de refoulement ou de relevage
- Station de traitement des eaux usées

**Equipements du réseau d'eaux usées**

- Chasse
- Regard de visite

**Canalisations du réseau d'eaux usées**

GRAVITE TRONCON

- Refoulement
- Niveau de gravité N°4
- Niveau de gravité N°3
- Niveau de gravité N°2
- Niveau de gravité N°1
- Etat correct
- Inconnu

Tronçon déjà inspecté (36,2 ml)  
(RV49→60)

PR RUE JS PONS

PR LOT. LOS PARES

1:6 000

Station de traitement

PR STEP

Détail du réseau de transfert de la STEP vers son exutoire

