



FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE		F1
Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	
Date	2023-10-06	
LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE		
		
Bassin	Bassin 1	
Voie	Rue du Ribéral	
Localisation	Maison N°1	
Domaine	Domaine public	
IDENTIFICATION DU DESORDRE		
Photographie générale		Photographie de l'anomalie
		
Désordre	Boîte de branchement privé non étanche	
Quantité	1 u	
Réponse à la fumée	Nette et Rapide	
Réponse au colorant	Non déterminé	
Surface drainée	50 m ²	
Remarque	Couvercle non étanche	
TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE		
A la charge	de la collectivité	
Réhabilitation	Mise en place d'un tampon de boîte de branchement	
Coût estimé	250 €HT	
Gain excompté	0.5 m ³ /10 mm de pluie	