


## FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE		F3
Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	
Date	2023-10-06	

### LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE



Bassin	Bassin 1
Voie	Les Orteils
Localisation	Parcelle N°2330
Domaine	Domaine privé

### IDENTIFICATION DU DESORDRE



Désordre	Gouttière
Quantité	1 u
Réponse à la fumée	Nette et Rapide
Réponse au colorant	Non déterminé
Surface drainée	80 m <sup>2</sup>
Remarque	

### TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE

A la charge	du particulier
Réhabilitation	Déconnexion de la gouttière du réseau
Coût estimé	400 €HT
Gain excompté	0.8 m <sup>3</sup> /10 mm de pluie