



FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE		F4
Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	
Date	2023-10-06	
LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE		
		
Bassin	Bassin 1	
Voie	Rue du 11 Novembre	
Localisation	Maison N°19	
Domaine	Domaine privé	
IDENTIFICATION DU DESORDRE		
Photographie générale		Photographie de l'anomalie
		
Désordre	Gouttière	
Quantité	1 u	
Réponse à la fumée	Nette et Rapide	
Réponse au colorant	Non déterminé	
Surface drainée	80 m ²	
Remarque		
TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE		
A la charge	du particulier	
Réhabilitation	Déconnexion de la gouttière du réseau	
Coût estimé	400 €HT	
Gain excompté	0.8 m ³ /10 mm de pluie	