

## FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

|                                                                                     |                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE                                                        |                                       | <b>F5</b>                                                                            |
| Commune                                                                             | CORNEILLA-LA-RIVIERE                  |                                                                                      |
| Date                                                                                | 2023-10-06                            |                                                                                      |
| LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE                              |                                       |                                                                                      |
|                                                                                     |                                       |                                                                                      |
| Bassin                                                                              | Bassin 1                              |                                                                                      |
| Voie                                                                                | Rue du 11 Novembre                    |                                                                                      |
| Localisation                                                                        | Maison N°19                           |                                                                                      |
| Domaine                                                                             | Domaine privé                         |                                                                                      |
| IDENTIFICATION DU DESORDRE                                                          |                                       |                                                                                      |
| Photographie générale                                                               |                                       | Photographie de l'anomalie                                                           |
|  |                                       |  |
| Désordre                                                                            | Gouttière                             |                                                                                      |
| Quantité                                                                            | 1 u                                   |                                                                                      |
| Réponse à la fumée                                                                  | Nette et Rapide                       |                                                                                      |
| Réponse au colorant                                                                 | Non déterminé                         |                                                                                      |
| Surface drainée                                                                     | 50 m <sup>2</sup>                     |                                                                                      |
| Remarque                                                                            |                                       |                                                                                      |
| TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE                                       |                                       |                                                                                      |
| A la charge                                                                         | du particulier                        |                                                                                      |
| Réhabilitation                                                                      | Déconnexion de la gouttière du réseau |                                                                                      |
| Coût estimé                                                                         | 400 €HT                               |                                                                                      |
| Gain excompté                                                                       | 0.5 m <sup>3</sup> /10 mm de pluie    |                                                                                      |