


## FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE		F7
Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	
Date	2023-10-06	
LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE		
		
Bassin	Bassin 1	
Voie	Rue Saint-Jean	
Localisation	Maison N°1	
Domaine	Domaine privé	
IDENTIFICATION DU DESORDRE		
		
Désordre	Raccordement privé non étanche	
Quantité	1 u	
Réponse à la fumée	Lente et Diffuse	
Réponse au colorant	Coloration négative	
Surface drainée	0 m <sup>2</sup>	
Remarque		
TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE		
A la charge	du particulier	
Réhabilitation		
Coût estimé	1500 €HT	
Gain excompté	0 m <sup>3</sup> /10 mm de pluie	