


FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS


IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE		F8
Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	
Date	2023-10-06	

LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE



Bassin	Bassin 2
Voie	Rue du Ruisseau
Localisation	Parcelle N°3003
Domaine	Domaine public

IDENTIFICATION DU DESORDRE



Désordre	Boîte de branchement privé non étanche
Quantité	1 u
Réponse à la fumée	Nette et Rapide
Réponse au colorant	Non déterminé
Surface drainée	5 m ²
Remarque	Couvercle non étanche

TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE

A la charge	de la collectivité
Réhabilitation	Mise en place d'un tampon de boîte de branchement
Coût estimé	250 €HT
Gain excompté	0.05 m ³ /10 mm de pluie