



FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE		F9
Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	
Date	2023-10-06	
LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE		
		
Bassin	Bassin 2	
Voie	Rue des Albères	
Localisation	Maison N°4	
Domaine	Domaine public	
IDENTIFICATION DU DESORDRE		
Photographie générale	Photographie de l'anomalie	
		
Désordre	Boîte de branchement privé non étanche	
Quantité	1 u	
Réponse à la fumée	Nette et Rapide	
Réponse au colorant	Non déterminé	
Surface drainée	20 m ²	
Remarque	Couvercle non étanche	
TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE		
A la charge	de la collectivité	
Réhabilitation	Mise en place d'un tampon de boîte de branchement	
Coût estimé	250 €HT	
Gain excompté	0.2 m ³ /10 mm de pluie	