FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

F12 **IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE** Commune **CORNEILLA-LA-RIVIERE** Date 2023-10-12 LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE Bassin Bassin 2 Voie Impasse de Catalogne Localisation Masion N°3 Domaine public Domaine **IDENTIFICATION DU DESORDRE** Photographie générale Photographie de l'anomalie Désordre Boîte de branchement privé non étanche Quantité 1 u Réponse à la fumée Nette et Rapide Non déterminé Réponse au colorant 20 m² Surface drainée Remarque Couvercle non étanche TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE A la charge de la collectivité Réhabilitation Mise en place d'un tampon de boîte de branchement

0,2 m³/10 mm de pluie

Coût estimé

Gain excompté