

FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE

F13

Commune CORNEILLA-LA-RIVIERE

Date 2023-10-06

LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE



Bassin Bassin 2

Voie Traverse de Força Real

Localisation Maison N°17

Domaine Domaine privé

IDENTIFICATION DU DESORDRE

Photographie générale



Photographie de l'anomalie



Désordre Descente de garage

Quantité 1 u

Réponse à la fumée Lente et Diffuse

Réponse au colorant Non déterminé

Surface drainée 50 m²

Remarque

TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE

A la charge du particulier

Réhabilitation Déconnexion du siphon de cour

Coût estimé 3000 €HT

Gain excompté 0.5 m³/10 mm de pluie