FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE F15 Commune **CORNEILLA-LA-RIVIERE** Date 2023-10-06 LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE Bassin Bassin 2 Voie Rue de la Clave Verte Localisation Maison N°29 Domaine Domaine privé **IDENTIFICATION DU DESORDRE** Photographie générale Photographie de l'anomalie Désordre Gouttière Quantité 1 u Réponse à la fumée Nette et Rapide Réponse au colorant Non déterminé Surface drainée 25 m^2 Remarque TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE A la charge du particulier Réhabilitation Déconnexion de la gouttière du réseau Coût estimé 400 €HT 0.25 m³/10 mm de pluie Gain excompté