


FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE		F16
Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	
Date	2023-10-06	

LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE



Bassin	Bassin 2
Voie	Rue du Château d'Eau
Localisation	Maison N°2
Domaine	Domaine privé

IDENTIFICATION DU DESORDRE



Désordre	Gouttière
Quantité	1 u
Réponse à la fumée	Nette et Rapide
Réponse au colorant	Non déterminé
Surface drainée	80 m ²
Remarque	

TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE

A la charge	du particulier
Réhabilitation	Déconnexion de la gouttière du réseau
Coût estimé	400 €HT
Gain excompté	0.8 m ³ /10 mm de pluie