FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE	**F20**
Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Date	2023-10-06

LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE

Bassin	Bassin 2
Voie	Rue des Jardins
Localisation	En face Maison N°26
Domaine	Domaine public

IDENTIFICATION DU DESORDRE

Photographie générale	Photographie de l'anomalie

Désordre	Grille pluviale
Quantité	1 u
Réponse à la fumée	Lente et Diffuse
Réponse au colorant	Coloration négative
Surface drainée	0 m²
Remarque	

TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE

A la charge	de la collectivité
Réhabilitation	
Coût estimé	0 €HT
Gain excompté	0 m³/10 mm de pluie