


FICHE CAMPAGNE DE TEST AU FUMIGENE ET TRACAGES AUX COLORANTS

IDENTIFICATION DE L'ANOMALIE		F21
Commune	CORNEILLA-LA-RIVIERE	
Date	2023-10-12	
LOCALISATION DU DESORDRE SUR LA PLANCHE CARTOGRAPHIQUE		
 		
Bassin	Bassin 2	
Voie	Rue du Vent	
Localisation	Batiment N°17	
Domaine	Domaine privé	
IDENTIFICATION DU DESORDRE		
Photographie générale		Photographie de l'anomalie
		
Désordre	Raccordement privé non étanche	
Quantité	1 u	
Réponse à la fumée	Lente et Diffuse	
Réponse au colorant	Coloration négative	
Surface drainée	0 m ²	
Remarque		
TRAVAUX PRECONISES POUR LA MISE EN CONFORMITE		
A la charge	du particulier	
Réhabilitation		
Coût estimé	0 €HT	
Gain excompté	0 m ³ /10 mm de pluie	